


# ブラケット加工用 型紙(フリード)



純正ねじ穴位置  
センターポンチ 打ち付け位置

カーナビゲーションのモデルにより、  
加工不要な場合があります。

純正ねじ穴位置  
センターポンチ 打ち付け位置

カーナビゲーションのモデルにより、  
加工不要な場合があります。